



СОЮЗ СОВЕТСКИХ  
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ  
РЕСПУБЛИК

(19) SU (11) 1342549 A1

(50) 4 В 21 В 28/02

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР  
ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ

ВСЕСОЮЗНАЯ

## ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

- (21) 4071621/22-02  
(22) 26.05.86  
(46) 07.10.87. Бюл. № 37  
(71) Украинский научно-исследова-  
тельный институт металлов  
(72) Т. С. Скобло, С. И. Рудюк,  
Е. Н. Вишнякова, Н. В. Колмыков,  
А. Е. Руднев, М. И. Панков,  
В. В. Климанчук, В. П. Лямцев  
и А. А. Матула  
(53) 621.771.07(088.8)  
(56) Авторское свидетельство СССР  
№ 923653, кл. В 21 В 27/06, 1982,  
(54) СПОСОБ ПОДГОТОВКИ ПРОКАТНЫХ ВАЛ-  
КОВ К РАБОТЕ В ТЕЧЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОН-  
НОЙ КАМПАНИИ  
(57) Изобретение относится к техно-  
логии прокатки толстого листа и мо-  
жет быть использовано на листовых  
прокатных станах. Цель изобретения -

повышение общей наработки на валок и  
снижение удельного расхода. Способ  
подготовки прокатных валков к работе  
включает охлаждение валков, определение  
величины износа и перешлифовку  
рабочего слоя после каждой очередной  
вывалки из чистовой и черновой клетей.  
Съем рабочего слоя при перешлифовке  
после вывалки из чистовой клети  
составляет 1,7...2,2 максимальной  
величины износа. После снятия 65...  
...75% рабочего слоя валки перевали-  
вают в черновую клеть. Съем рабочего  
слоя при перешлифовке после вывалки  
из черновой клети составляет 1,6...  
1,8 максимальной величины износа.  
Способ обеспечивает исключение пере-  
расхода рабочего слоя, уменьшает чис-  
ло нерациональных перешлифовок, 1 ил.,  
4 табл.

(19) SU (11) 1342549 A1

Изобретение относится к технологиям прокатки толстого листа и может быть использовано на листовых прокатных станах.

Цель изобретения - повышение общей наработки на валок и снижение удельного расхода валков.

На чертеже изображена схема перешлифовки изношенной поверхности валка, где I - зона неизношенной поверхности, II - зона контакта с опорным валком, III - зона изношенной поверхности, A - профиль валка после предыдущей обработки, В - рельеф изношенной поверхности, С - профиль валка, восстановленный перешлифовкой,

$U_{def}$  - глубина дефектной зоны на сторону валка,  $U_{max}$  - максимальный износ на сторону валка,  $S$  - съем на сторону валка,  $D_{ch}$  - диаметр бочки валка предыдущей завалки,  $D_{min}$  - минимальный диаметр бочки в зоне максимального износа поверхности,  $D$  - диаметр бочки после восстановления профиля перешлифовкой.

При перешлифовке после каждой очередной вывалки из чистовой клети съем рабочего слоя устанавливают 1,7...2,2 максимальной величины износа, а после снятия 65...75% рабочего слоя валки переваливают в черновую клеть, причем при перешлифовке после вывалки из черновой клети съем рабочего слоя составляет 1,6...1,8 максимальной величины износа.

Введение ограничений на съем слоя при перешлифовках чистовой клети в пределах 1,7...2,2 максимальной величины износа, 1,6-1,8 максимальной величины износа в черновой клети позволяет уменьшить число нерациональных перешлифовок, приводящих к перерасходу валков на тонну проката.

Различие в ограничениях на съем слоя при перешлифовках в чистовой и черновой клетях связано с изменением режима эксплуатации валков.

Износ, как результат изнашивания валков конкретного исполнения, зависит от режима прокатки, продолжительности кампании и степени снятия рабочего слоя.

Изнашиванию предшествует зарождение дефектов на шлифованной поверхности валка, которые проявляются в виде микротрешин от локаль-

ных микротрещин. Рост микротрещин усугубляется циклическим воздействием горячего листа и разрушением хрупких структурных составляющих поверхности валка, к которым, в первую очередь, относится карбидная фаза.

Распространение дефектной зоны от поверхности вглубь валка рассматривается как случайная величина с большим числом составляющих. Однако составление математической модели, отражающей изнашивание и распространение дефектной зоны, является трудоемким, сложным и длительным процессом.

В практике эксплуатации валков конкретных исполнений глубина дефектной зоны определена под микроскопом на торцевых срезах проб изношенной поверхности. Глубина этой зоны соизмеряется с величиной износа в соотношении 0,4...1,0.

Увеличенному съему слоя за перешлифовку после малой наработки и отсутствия грубых дефектов, как правило, предшествуют большая наработка и небольшой съем.

Глубина дефектной зоны для валков ЛПХНа-63 в чистовой и черновой клети (приведена к диаметру валка) приведена в табл. 1 и 2 соответственно.

При сопоставлении данных табл. 1 и 2 видно, что в чистовой клети величина дефектной зоны возрастает по мере съема рабочего слоя от исходной поверхности в его глубину, а в черновой клети снижается. Причем в черновой клети дефектная зона наиболее интенсивно развивается в рабочем слое на глубине до 15 мм и на глубине 20...30 мм ее значения близки к стабильным. Противоположность значений дефектной зоны в чистовой и черновой клетях говорит о том, что валки в клетях следует использовать дифференцированно.

Неполное удаление дефектной зоны при перешлифовках рабочей поверхности валка с последующей завалкой в клеть повышает интенсивность изнашивания и ограничивает наработку за перевалку. Увеличенный съем слоя

при перешлифовке без учета износа и дефектной зоны способствует увеличению удельного расхода за счет снижения количества завалок и общей наработки (тонн проката на валок).

Взаимозаменяемость валков в клетях позволяет эксплуатировать их дифференцированно.

Снятие 65...75% рабочего слоя валка в чистовой клети с последующей его эксплуатацией в черновой клети продиктовано требованиями к качеству проката и снижением эксплуатационных свойств рабочего слоя по глубине, обусловленных технологией отливки рабочих валков.

Снижение эксплуатационных свойств выражается падением твердости по глубине рабочего слоя валков, уменьшением доли карбидной фазы и увеличением доли графита, уменьшением механических свойств. При завершении эксплуатации валка в чистовой клети до полного списания сокращается продолжительность кампании из-за повышенного износа, при котором трудно выдержать допуск на толщину листа в заданных пределах, а в черновой клети, где большие обжатия, износ не оказывает существенного влияния на качество листа.

Выбор граничных параметров обусловлен тем, что съем рабочего слоя менее 1,7 максимальной величины износа в чистовой клети и менее 1,6 максимальной величины износа в черновой клети не позволяет удалить дефектную зону, которая при последующей завалке инициирует повышенное изнашивание, приводящее к повышенному расходу рабочего слоя. Съем рабочего слоя более 2,2 максимальной величины износа в чистовой клети и более 1,8 максимальной величины износа в черновой клети хотя и полностью удаляет дефектную зону, но приводит к перерасходу рабочего слоя за счет снятия работоспособной его части.

Съем рабочего слоя волях от максимальной величины износа, находящихся вне заявляемых границ в чистовой и черновой клетях, приводит к увеличению удельного расхода валков и снижению общей наработки на валок.

Граничные параметры съема рабочего слоя при перешлифовке установлены экспериментально. Для установления зависимости между величиной износа и дефектной зоной проведены замеры глубины дефектной зоны под микроскопом. Замеры проводят в лабораторных условиях на пробах, снятых при перешлифовках валков после записи диаграмм (табл. 1 и 2).

Доли максимального износа, выраженные коэффициентом  $K_c$ , определяют на основании схемы перешлифовки (чертеж) и данных табл. 1 и 2 по формуле

$$K_c = \frac{D_{исх} - D_{мин}}{U_{макс}} + \frac{U_{деф}}{U_{макс}} + K_1 + K_2, \quad (1)$$

где  $D_{исх}$  — диаметр бочки валка предыдущей завалки по неизношенной поверхности, мм;

$D_{мин}$  — диаметр бочки валка после очередной вывалки в зоне наибольшего износа, мм;

$U_{деф}$  — глубина дефектной зоны, мм;

$K_1$  — коэффициент, учитывающий погрешность замеров дефектной зоны,  $K_1=0,1$ ;

$K_2$  — коэффициент, учитывающий погрешность записей диаграмм,  $K_2=0,1$ ;

$U_{макс}$  — максимальная величина износа рабочей поверхности бочки, мм.

Отношение  $\frac{D_{исх} - D_{мин}}{U_{макс}}$  практически

равно 1 потому, что  $U_{макс} \approx D_{исх} - D_{мин}$  а отношение  $\frac{U_{деф}}{U_{макс}}$  вычисляют по данным табл. 1 и 2.

Для чистовой клети  $\frac{U_{деф}}{U_{макс}}$  находится в пределах 0,5...1,0, а для черновой клети после использования 65% рабочего слоя в чистовой клети  $\frac{U_{деф}}{U_{макс}}$  находится в пределах 0,4...0,6 с глубины рабочего слоя 20...30 мм.

Следовательно, для чистовой клети  $K_c = 1,7...2,2$ , для черновой клети  $K_c = 1,6...1,8$ .

Для осуществления съема рабочего слоя, составляющего 1,7...2,2 максимальной величины износа в чистовой клети и 1,6...1,8 максимальной величины износа в черновой клети, необходимо выполнять следующие операции: после каждой очередной вывалки из клети охлаждают валок на воздухе до выравнивания температуры по всей длине бочки; записывают диаграмму изношенной рабочей поверхности с помощью приборов измерения и регистрации поверхности, входящих в комплект шлифовального станка; опре-

деляют по диаграмме максимально изношенную область поверхности; по дисплею устанавливают минимальный диаметр бочки и определяют максимальную величину износа.

Съем рабочего слоя рассчитывают по формулам

$$\begin{aligned} S_{\text{чист}} &= (1,7 \dots 2,2) U_{\max}; \\ S_{\text{черн}} &= (1,6 \dots 1,8) U_{\max}, \end{aligned} \quad (2)$$

где  $S_{\text{чист}}$ ,  $S_{\text{черн}}$  - величины снимаемого слоя при перешлифовке в чистовой и черновой клетях соответственно.

Для практических целей, заменив в формулах (2)  $U_{\max}$  на  $(D_{\text{исх}} - D_{\min})$ , необходимо рассчитать диаметр бочки, который остается после перешлифовки. В чистовой клети размер диаметра  $D$  (чертеж) для последующей завалки рассчитывают по формуле

$$D = D_{\text{исх}} - (1,7 \dots 2,2) (D_{\text{исх}} - D_{\min}). \quad (3)$$

После снятия 65...75% рабочего слоя в чистовой клети валки переваливают в черновую клеть.

В черновой клети размер диаметра  $D$  для последующей завалки рассчитывают по формуле

$$D = D_{\text{исх}} - (1,6 \dots 1,8) (D_{\text{исх}} - D_{\min}). \quad (4)$$

Проверку эффективности осуществляют следующим образом.

Для испытаний отливают валки из материала, состав которого соответствует валкам ЛПХНд-63. Глубина отбела на опытных валках  $15 \pm 2$  мм, что равнозначно глубине рабочего слоя. Масса каждого валка 50 кг.

Испытания проводят в условиях, приближенных к серийному производству проката (по удельному давлению на валок, скорости, температуре прокатки, сортаменту, режиму охлаждения валков). Проверке подвергают опытные валки, занимающие одинаковое положение в клети. Наработку на завалку ограничивают 200 кг проката в чистовой клети и 400 кг в черновой. До 10 мм глубины рабочего слоя валки эксплуатируют в чистовой клети, а с 10 до 15 мм в черновой.

После вывалки из клети валки охлаждают. Перешлифовку всех валков

производят на постоянном режиме. Температура окружающей среды положительна. На валке, охлажденном по известному способу, съем рабочего слоя при перешлифовке осуществляют до удаления видимых дефектов на рабочей поверхности, а на валке, подготавливаемом к эксплуатации по предлагаемому способу, съем рассчитывают с учетом величины износа бочки.

Результаты испытаний валков в чистовой и черновой клетях представлены в табл. 3 и 4 соответственно.

При испытаниях наилучшие результаты получены по второму варианту: за 34 завалки в обеих клетях валок прокатывает 7,6 т металла, удельный расход 6,57 кг/т проката. По третьему варианту: за 31 завалку в обеих клетях валок прокатывает 7 т металла, удельный расход 7,14 кг/т проката. По первому варианту: за 30 завалок в течение всего цикла испытаний валок прокатывает 6,8 т, удельный расход 7,35 кг/т проката. По шестому варианту: за 24 завалки в течение всего цикла испытаний валок прокатывает 4,8 т, удельный расход 10,41 кг/т проката.

Износ и размеры бочки после перешлифовок определяют микрометром.

Наиболее эффективно рабочий слой используют при перешлифовках со съемом, равным 1,95 максимальной величины износа в чистовой клети (табл. 3, вариант 2), и со съемом 1,6-1,7 максимальной величины износа в черновой клети (табл. 4, варианты 1 и 2). Отклонение съема от заявляемых пределов приводит к повышенному расходу рабочего слоя в обеих клетях (табл. 3 и 4, варианты 4 и 5).

Таким образом, предлагаемое изобретение по сравнению с известным (табл. 3 и 4, вариант 6) обладает следующими преимуществами: общая наработка на валок (Т на валок) выше на 25,9...40,7%, удельный расход (кг/т проката) валков ниже на 20,6...50 29,0%, средний съем за перешлифовку ниже на 17,3...33% в чистовой клети и на 19...24% в черновой.

Способ позволяет снизить себестоимость прокатки толстого листа за счет повышения общей наработки взамозаменяемых валков на 25,9...40,7% и снижения удельного расхода валков на 20,6...29,3%, сократить

расход топливно-энергетических ре-  
сурсов при производстве валков,  
уменьшить допуск на толщину проката  
и увеличить выход годного.

#### Ф о р м у л а из о б р е т е н и я

Способ подготовки прокатных валков к работе в течение эксплуатационной кампании, включающий охлаждение валков, определение величины износа и перешлифовку рабочего слоя после каждой очередной вывалки из чистовой

и черновой клетей, отличаю-  
щихся тем, что, с целью повы-  
шения общей наработки на валок и сни-  
жения удельного расхода валков, при  
перешлифовке после вывалки из чисто-  
вой клети съем рабочего слоя состав-  
ляет 1,7...2,2 максимальной величины  
износа, а после снятия 65...75% ра-  
бочего слоя валки переваливают в чер-  
новую клеть, причем при перешлифовке  
после вывалки из черновой клети съем  
рабочего слоя составляет 1,6...1,8  
максимальной величины износа.

Т а б л и ц а 1

Износ, мм	Глубина рабочего слоя, мм					
	До 5	5...10	10...15	15...20	20...25	25...30*
До 0,1	0,06	-	-	-	-	-
0,11...0,2	0,14	0,11	-	-	-	-
0,21...0,3	0,20	0,15	0,18	-	-	-
0,31...0,4	0,2	0,27	0,30	0,31	0,31	-
0,41...0,5	0,35	0,29	0,31	0,39	0,37	-
0,51...0,6	0,40	0,37	0,40	0,47	0,45	0,48
0,61...0,7	0,38	0,38	0,51	0,50	0,55	0,55
0,71...0,8	0,42	0,43	0,49	0,52	0,68	0,63
0,81...0,9	-	0,5	0,61	0,67	0,70	0,72
0,91...1,0	-	-	-	0,7	0,78	0,8
1,01...1,1	-	-	-	-	0,80	0,87
1,11...1,2	-	-	-	-	0,85	0,8
1,21...1,3	-	-	-	-	0,86	0,85

\* Съем ограничен конструкцией клетей.

Таблица 2

Износ, мм	Глубина рабочего слоя, мм					
	До 5	5...10	10...15	15...20	20...25	25...30
До 1,3	-	-	0,90	0,8	0,73	0,70
1,31...1,4	-	-	0,90	0,85	0,75	0,78
1,41...1,5	1,15	0,95	0,90	0,86	0,74	0,72
1,51...1,6	1,07	0,98	0,95	0,90	0,88	0,80
1,61...1,7	1,20	1,00	0,98	0,91	0,90	0,83
1,71...1,8	1,11	0,99	1,0	0,90	0,90	0,85
1,81...1,9	1,27	0,99	0,98	1,0	0,92	0,88
1,91...2,0	1,50	1,20	1,0	1,0	0,94	0,90
2,01...2,1	1,55	1,2	1,1	1,0	0,93	0,90


Таслинъ 3

Продолжение табл. 3

Таблица 4

Зависим.	Вариант 1 ( $K_c=1,6$ )			Вариант 2 ( $K_c=1,7$ )			Вариант 3 ( $K_c=1,8$ )			Вариант 4 ( $K_c=1,5$ )			Вариант 5 ( $K_c=1,9$ )			Вариант 6 (известный)							
	Износ, мкм	Съем, мм	Глубина рабочего сплошного зазора, мм	Износ, мкм	Съем, мм	Глубина рабочего зазора, мм	Износ, мкм	Съем, мм	Глубина рабочего зазора, мм	Износ, мкм	Съем, мм	Глубина рабочего зазора, мм	Износ, мкм	Съем, мм	Глубина рабочего зазора, мм	Износ, мкм	Съем, мм	Глубина рабочего зазора, мм					
1	1,35	2,16	11,08	73,6	1,28	2,17	11,08	73,8	1,31	2,36	11,18	74,5	1,32	1,98	10,99	73,2	1,30	2,47	11,23	74,8	2,30	11,15	74,3
2	1,52	2,43	12,29	81,9	1,50	2,55	12,35	82,3	1,49	2,68	12,52	83,4	1,8	2,70	12,34	82,3	1,53	2,90	12,68	84,5	3,50	12,9	86
3	1,63	2,61	13,59	90,6	1,50	2,55	13,62	90,8	1,52	2,73	13,59	92,6	2,0	3,0	13,84	92,2	1,50	2,85	14,65	97,6	3,86	14,83	98,8
4	1,62	2,59	14,88	99,2	1,50	2,55	14,89	99,2	1,51	2,72	15,25	101,6	1,6	2,4	15,02	100,1	—	—	—	—	—	—	—

П р и м е ч а н и я. Для испытания в черновой кисти по схеме варианта снято 10 мм рабочего зазора.



Составитель М. Реутова,  
Редактор Н. Рогулич Техред Л. Сердюкова Корректор А. Тяско

Заказ 4545/6 Тираж 480 Подписьное  
ВНИИПИ Государственного комитета СССР  
по делам изобретений и открытий  
113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-полиграфическое предприятие, г. Ужгород, ул. Проектная, 4