

## ПРОГРАМУВАННЯ УРОЖАЙНОСТІ, ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ І ВТРАТ

Кіндер М.В., к.т.н., Слинько О.П., к.т.н.

*Полтавська державна аграрна академія*

*З метою піднесення рівня і ефективності виробництва продукції рослинництва з позиції системного підходу в статті розглянуті питання розробки комплексної методики програмування урожайності, показників якості технологічних операцій і втрат*

**Постановка проблеми та аналіз основних публікацій.** Продовольча проблема в Україні за тривалий час державотворення перейшла з економічної в ранг соціальної. Наявність на території нашої держави найкращих чорноземів в світі, не підтверджена отриманням найвищих урожаїв. Полтавщина з року в рік має середню урожайність цукрових буряків менше 20 т/га, озимої пшениці близько 3,0 т/га, в той час як потенціал урожайності с-г культур в декілька разів вищий [1].

Причин такого стану аграрної галузі багато, а загальна проблема одна – *низький рівень наукового забезпечення виробництва (НЗВ)*. І її похідна – проблема організації та управління, що здійснюється керівниками і спеціалістами з професійною освітою. НЗВ в рослинництві – це отримання програмованої чи планової урожайності с-г культур шляхом застосування високого рівня агротехніки, технологій вирощування і операцій, дотримання правил виконання механізованих робіт. Тому, виконання технологічних процесів потребує *організаційно-управлінського забезпечення (ОУЗ)* виробництва. Отже, в зазначених вище двох забезпеченнях, перше – *наукове*, друге – *управлінське*, що являє собою основну проблему галузі. Її характеризує *показник ефективності управління*  $K_{e,y}$  як відношення фактичного рівня виробництва  $\Phi$  (урожайність, валовий збір чи валова продукція) до потенційно можливого  $P$ .

$$K_{e,y} = \Phi : P. \quad (1)$$

Наприклад,  $K_{e,y} = 19,2 : 32,0 = 0,6$  означає, що фактична урожайність цукрових буряків склала лише 60% від потенційно можливого рівня. Недобір виробленої продукції – 12,8 т/га. Це яскраве свідчення того, що основна причина недобору врожаю – *організаційно-управлінське забезпечення*, наслідком якого може бути порушення технології, термінів і якості виконання робіт, не належна підготовка МТА та інші порушення технічної та виробничої експлуатації машин.

Виходячи з означеного, варто ставити і вирішувати наступні комплексні задачі:

- 1). В кожному господарстві і по кожній культурі слід визначати

потенційну можливість отримання максимального врожаю шляхом програмування;

2). Визначити потенційні перешкоди, недоліки і умови, які можуть призвести до зниження потенціалу урожайності. Відповідно з цим, виконати програмування кількісних показників недобору (фактичних втрат) урожайності на всіх етапах вирощування і збирання с-г культур;

3). Розробити додаткові заходи по усуненню, чи зменшенню негативного впливу потенційних загроз і можливих втрат і цим самим підвищити рівень очікуваної урожайності.

4). Удосконалити технологію і забезпесити належну організацію технічного сервісу машин та обладнання.

І все це слід робити *завчасно* – на етапі проектування і планування польових робіт, коли є можливість забезпечити їх високу якість.

**Мета і завдання досліджень.** На основі системного підходу розробити комплексну методику програмування урожайності, показників якості технологічних операцій і втрат продукції рослинництва.

**Результати досліджень.** В загальному мета, як цільова функція виробництва, має вигляд:

$$U_0 = U_{\text{прз}} - U_{\text{в}}, \text{ при } U_{\text{в}} \rightarrow \min, \quad (2)$$

де:  $U_0, U_{\text{прз}}, U_{\text{в}}$  – очікувана, програмована і втрачена урожайність відповідно.

При такому формулюванні мети чітко прослідковується *системний підхід* до вирішення поставлених задач. До цього часу існували окремо поняття – програмування, планування урожайності без врахування реальних умов і можливостей, проміжних і кінцевих результатів виробництва. Не визначали і не оцінювали можливих перешкод і недоліків, не виявляли зв'язки і залежності між цими показниками і, як наслідок, «не виходили» на кількісні показники можливих втрат.

Саме тому при застосуванні системного підходу за рахунок налагодження зв'язків між складовими *системи* програмування виробничих можливостей, недоліків і втрат проявляється *цілісність* і властивий їй *ефект емерджентності* – наявність у системи властивостей, відсутніх у її складових. Тобто, при певній єдності, цілісності, системності її властивість, якість стає *вищою*, від окремих і навіть суми складових. Іншими словами, комплексне вирішення зазначених вище задач сприяє підвищенню якості виконання технологічних процесів і отримання високих показників виробництва продукції рослинництва.

Розглянемо методи вирішення поставлених задач. *Програмування* – це визначення максимально можливого потенціалу урожайності  $U_{\text{прз}}$  в залежності від природної родючості ґрунту  $U_{\text{г}}$  і прибавки від органічних –  $\Delta U_0$  та мінеральних –  $\Delta U_{\text{м}}$  добрив:

$$U_{\text{прз}} = U_{\text{г}} + \Delta U_0 + \Delta U_{\text{м}}, \text{ т/га}; \quad (3)$$

$$U_z = B \cdot Ц, \text{ т/га}; \quad (4)$$

$$\Delta U_{o,m} = \sum^{o,m} K \cdot Q + \sum^{o,m} K_n \cdot Q_n \cdot \alpha, \text{ т/га}; \quad (5)$$

де:  $B$  – родючість (бонітет) ґрунту, балів;  
 $Ц$  – окупність (ціна) 1 балу родючості, т/га;  
 $K, Q$  – кількість і окупність добрив, відповідно т і т/га;  
 $K_n, Q_n$  – кількість і окупність добрив, внесених під попередник, відповідно т і т/га;  
 $\alpha$  – коефіцієнт використання добрив, внесених під попередник.

Значення  $\Delta U$  залежить від дози і виду внесених добрив та с-г культури (див табл.1). Наприклад, задаючись умовами і даними табл.1, програмована урожайність озимої пшениці складе:

$$U_{npz} = 70 \cdot 0,5 + 20 \cdot 0,2 + 1,5 \cdot 3,9 + 1,0 \cdot 3,9 \cdot 0,2 = 4,5 \text{ т/га}.$$

При плануванні урожайності  $U$  її рівнем задаються і користуючись формулами 1, 2, 3, визначають необхідну для цього кількість добрив [2].

$$K_m = \frac{U - B \cdot Ц - K_0 \cdot Q_0 - K_{0П} \cdot Q_{0П} \cdot \alpha_1 - K_{МП} \cdot Q_{МП} \cdot \alpha_2}{Q_M}, \text{ ц.д.р./га} \quad (6)$$

Для отримання планової урожайності озимої пшениці в 5т/га, потреба мінеральних добрив складе:

$$K_m = \frac{50 - 70 \cdot 0,5 - 20 \cdot 0,5 - 1 \cdot 3,9 \cdot 0,2}{3,9} = 2,71 \text{ ц.д.р./га}$$

Разом з тим, на урожайність впливає ряд інших факторів, серед яких рівень  $T_p$  і дотримання  $T_d$  технологій, своєчасність  $K_{св}$  і якість  $K_y$  виконання робіт, тобто:

$$U = f(T_p, T_d, K_{св}, K_y) \quad (7)$$

Таблиця 1 – Показники родючості ґрунту і окупності добрив.

Культура	Ц, кг/га·1 бал	Q <sub>o</sub> , ц/т	Q <sub>m</sub> , т/ц.д.р.
Оз. пшениця	0,5	0,25	0,39
Ячмінь	0,35	-	0,43
Гречка	0,3	-	0,25
Просо	0,3	-	0,40
Кукурудза	0,6	0,21	0,49
Соняшник	0,25	-	0,20
Ц. буряк	3,5	1,7	3,06

Вплив цих факторів *вирішальний*, але не має *кількісного* виразу і програмуванням *не враховується*. Тому, значення  $U_{npz}$  – не більше, як *теоретична можливість*, визначена для ідеальних умов, до якої треба

прагнути. Фактичний рівень урожайності  $U_{\phi}$ , як правило, нижчий, тобто,

$$U_{\phi} < U_{\text{нрз}}.$$

Якщо, наприклад, для цукрових буряків  $U_{\text{нрз}}=32,0$  т/га, а  $U_{\phi}=19,2$  т/га, то чим пояснюється недобір урожаю більше ніж 10 тон? А головне, як досягти, чи хоча б наблизитись до програмованого рівня? Як варіант – використання резервів, усунення недоліків і запобігання *втрат*, можливе шляхом завчасного усунення *недоліків* на стадії проектування і планування робіт, коли показник урожайності має ще не фактичне, а *очікуване* значення.

Саме це є суттєвим доповненням, уточненням, складовою  $U_{\text{нрз}}$ . Таке прогнозування переводить урожайність з потенційно можливого на реально очікуваний рівень.

Недобір урожайності спричиняють *потенційні загрози* виробництва, що виникають від умов невизначеності, випадковості і характеризуються обмеженнями, перешкодами, недоліками і ризиками, а вони, в свою чергу, є наслідком складності виробничих процесів від чисельного впливу факторів [1].

З позиції *теорії управління* загрози бувають *керовані* – це ті, які органом управління можуть бути завчасно попереджені, усунені і *збурені*, тобто, *не керовані*. До них відносяться погодні, кліматичні, біологічні та інші природні, а також частина економічних і соціальних факторів. Їх неможливо усунути, а тому слід виявляти, враховувати і пристосовуватись, *адаптуватись* до їх впливу( наприклад, дощ, температура середовища, обмежені фінансові, технічні можливості, тощо). З усіх можливих перешкод в подальшому ми розглянемо вплив на урожайність лише технологічних факторів (7), зокрема, лише  $K_{\text{св}}$  і  $K_{\text{я}}$ .

Існують методи визначення кількісних показників  $K_{\text{св}}$  і  $K_{\text{я}}$  виконання польових робіт [3]. Вони суттєво впливають на кінцеві результати виробництва с-г культур, тобто на урожайність.

*Коефіцієнт своєчасності* можна виразити через обсяг  $\Omega$  і тривалість  $D$  робіт в межах нормативів (індекс  $H$ ) і поза його межами (індекс  $\Delta$ ):

$$K_{\text{св}} = \frac{\Omega_{\text{н}} D_{\text{н}}}{\Omega_{\text{н}} \cdot D_{\text{н}} + \Delta \Omega \cdot \Delta D}. \quad (8)$$

Після перетворень отримаємо:

$$K_{\text{св}} = \frac{1}{1 + \frac{\Delta \Omega}{\Omega_{\text{н}}} \cdot \frac{\Delta D}{D_{\text{н}}}}, \quad (9)$$

$$\Delta \Omega = \Omega - \Omega_{\text{н}}, \quad \Delta D = D_{\phi} - D_{\text{н}};$$

де:  $\Omega$  – загальний обсяг робіт, га;

$D_{\phi}$  – фактичний термін виконання робіт, днів.

Своєчасність робіт повністю забезпечена при  $K_{\text{св}}=1$ , коли  $\Delta \Omega$  і  $\Delta D = 0$ . В інших випадках  $K_{\text{св}} < 1$ .

Приклад 1. Коефіцієнт своєчасності лушення стерні для заданих умов і  $\Delta\Omega = 20$ га, а  $\Delta D = 0,3$  дні, складе:

$$K_{cv} = \frac{1}{1 + \frac{20}{250} \cdot \frac{0,3}{5}} = 0,95,$$

і характеризує високий рівень своєчасності.  
Загальний коефіцієнт якості виконання робіт

$$K_{я} = \sum_1^n \lambda \cdot P, \quad (10)$$

де:  $\lambda$  – вагомість показників якості [3, табл. 2,3];  
 $P$  – ймовірність дотримання нормативних показників якості;  
 $n$  – кількість показників якості.

Значення імовірності  $P$  визначити складно, тому його можна наближено виразити в долях можливого забезпечення факторів впливу з допомогою карти якості виконання технологічних операцій (табл. 2).

Приклад 2. Коефіцієнт якості лушення стерні з показниками стабільності глибини ( $\lambda_1 = 0,3$ ), підрізанням бур'янів ( $\lambda_2 = 0,4$ ) і заробки рослинних решток ( $\lambda_3 = 0,3$ ) складе:

$$K_{я} = \lambda_1 \cdot P_1 + \lambda_2 \cdot P_2 + \lambda_3 \cdot P_3, \quad (11)$$

$$K_{я} = 0,3 \cdot 0,9 + 0,4 \cdot 0,95 + 0,3 \cdot 0,95 = 0,94.$$

Варто зазначити, що в зв'язку з особливістю математичного апарату, значення  $P$  в будь-якому випадку не повинно бути меншим за 0,85.

Таблиця 2 – Карта якості виконання технологічних операцій

Операція	МТА	Показники якості	Фактори впливу	Способи покращення
Лушення	Т-150+ ЛДГ-15	Стабільність глибини (h)	Стан робочих органів Кут атаки секцій Установка h Стан ґрунту	Заточити диски Встановити оптимально Відрегулювати h Застосувати БДТ
		Кришення ґрунту	Кут атаки секцій Недостатня швидкість руху Недостатня кількість проходів	Встановити оптимально Збільшити $V_p$ Збільшити кількість проходів
		Підрізання бур'янів	Недостатній кут атаки Стан робочих органів Стан ґрунту	Збільшити кут атаки Заточити диски Застосувати БДТ

Сівба	ДТ-75+СЗ-10,8	Стаб. норми	Встановлення норми: передаточне відношення; довжина котушки; не перевір. відповід. норми	Встановити і перевірити норму висіву
		Стабільність h	Спрацьовані висівні апарати	Ремонт висівних апаратів
		Пошкод. насіння	Регулювання глибини Тиск штанги	Уточнити установку h
			Якість перед посів. обробітку	Додаткове регулювання
	Швидкість руху агрегата	Зменшити $V_p$		
	Наявність і стан напрямників	Перевірити напрямники		
	Установка клапана В А	Відрегулювати зазори		
	Спрацювання В А	Ремонт висівних апаратів		

Показники  $K_{св}$  і  $K_я$  визначаються лише для *основних* технологічних операцій, так як вплив допоміжних – в них *врахований*.

Загальному показнику втрат урожайності  $K_в$  в певних межах належить добуток  $K_в \in K_{св} \cdot K_я$ . З певним допущенням цю залежність приймаємо за *рівність*. Тоді показник втрат урожайності на основній технологічній операції:

$$K_{ви} = K_{св} \cdot K_я \quad (12)$$

Для лущення  $K_{вл} = 0,95 \cdot 0,94 = 0,89$ .

Це означає, що за визначених умов своєчасності і якості процесу лущення втрати урожаю пшениці лише на цій операції можуть сягати 11%.

*Сумарний показник втрат* урожайності на всіх етапах вирощування і збирання с-г культур дорівнює добутку втрат на основних технологічних операціях:

$$K_в = K \prod_1^n K_{ви}, \quad (13)$$

де:  $n$  – кількість основних операцій;

$K=1..2$  – коефіцієнт пропорційності факторів якості і втрат (залежить від с-г культури, кількості операцій, зростає при збільшенні  $n$ );

$K_{ви}$  – показник втрат на  $i$ -й операції.

Таким чином, на основі показників  $U_{нрг}$ ,  $K_{св}$  і  $K_я$  визначається очікуваний рівень урожайності  $U_0$  і величина втрат  $K_в$  на всіх етапах вирощування і збирання кожної культури (табл. 3). Рівень втрат співставлений до програмування за умови внесення добрив (+NPK).

Таблиця 3 – Потенційна і втрачена урожайність основних с-г культур. (розрахункові дані)

Культура	Програмована +NPK -		Фактич.	Втрат. (до+)	Показники втрат		
					К <sub>св</sub>	К <sub>я</sub>	К <sub>в</sub>
Оз. пшениця	39	26	31	8	0,9	0,87	0,79
Ячмінь	36	24	25	11	0,9	0,76	0,69
Гречка	27	17	18	9	0,9	0,73	0,66
Просо	25	16	17	8	0,85	0,8	0,68
Кукурудза н/з	70	46	56	14	0,9	0,88	0,8
Кукурудза н/с	300	230	240	60	1	0,8	0,8
Соняшник	28	21	22	6	0,95	0,82	0,78
Ц. буряки	390	266	290	100	0,9	0,8	0,74

Абсолютний показник втрат урожайності можна виразити:

$$U_e = U_{npg} - (U_{npg} \cdot K_e) \quad (14)$$

Для озимої пшениці  $U_e = 3,9 - (3,9 \cdot 0,89) = 0,8$  т/га.

Відносні втрати:

$$\Delta U = (1 - K_e) \cdot 100, \% \quad (15)$$

$$\Delta U = (1 - 0,89) \cdot 100 = 11\%.$$

Показник К<sub>в</sub> свідчить, що навіть незначні порушення агротехнічних умов на кожній операції призводять в результаті до значного недобору урожайності. Тому уже на стадії планування механізованих робіт на основі *ідентифікації* факторів впливу (табл. 2) можна передбачити і запобігти порушення і втрати урожаю.

Виходячи із запланованих площ посіву, програмованої, втраченої і очікуваної урожайності, можна визначити відповідні значення валового збору і валової продукції по кожній культурі і рослинництву в цілому

Наприклад, значення таких показників для озимої пшениці з площі 250 га і реалізаційній ціні 1000 грн/т склали (табл. 4).

Таблиця 4 – Показники виробництва озимої пшениці

Показники	Урожайність, т/га	Валовий збір, т	Валова продукція, млн. грн
Потенційні	4,5	1125	1,13
Втрачені	1,17	292,5	0,29
Очікувані	3,33	832,5	0,83

Здавалось би, *незначні втрати* від незначних порушень термінів і якості польових робіт множаться між собою, технологічними операціями, посівними площами, *складаються* по всіх культурах і в кінцевому результаті «виллюються» для господарства недобором, фактичною *втратою* десятків і сотень тисяч гривень валової продукції рослинництва.

Так, загальні *втрати* на вирощуванні озимої пшениці (див. табл. 4) можуть сягти майже 300 тис. грн., хоча могли обернутись аналогічною сумою *виручки* при мінімальних додаткових витратах, – за умови *дотримання правил* виконання механізованих робіт. При цьому без *диктатури технології*, як

верховенства, обов'язковості технологічного регламенту *не обійтись*. Ця диктатура впливає з необхідності суттєвого піднесення рівня наукового і ОУЗ, яке в складних задачах с-г виробництва в повній мірі здатний забезпечити системний підхід.

**Висновки.** 1. Резервом подальшого піднесення виробництва продукції рослинництва є комплексне програмування потенційних можливостей, недоліків і втрат на етапі проектування виробничих процесів.

2. Запровадження методики комплексного програмування урожайності, кількісних показників своєчасності і якості виконання польових робіт та пов'язаних з ними втрат урожаю сприяє підвищенню рівня і керованості виробництва.

3. Впровадження карти якості забезпечує ідентифікацію факторів впливу і управління якістю технологічних процесів у рослинництві.

4. Забезпечення ефективності виробництва сприяє методологія системного підходу при проектуванні і плануванні технології механізованих робіт.

### **Список використаних джерел**

1. Кіндер М.В., Слинко О.П. Проблеми ефективності технологічних процесів у рослинництві // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка: Механізація сільськогосподарського виробництва – Харків: ХНТУСГ, 2007 – Випуск 67, Том2 – с.145-152.
2. Алімов Д.М., Шелестов Ю.В. Технологія виробництва продукції рослинництва: Підручник. – К.: Вища школа, 1995. – 271 с.
3. Машиновикористання в рослинництві / За ред. В. Ю. Ільченка та Ю.П. Нагірного. – К.: Урожай, 1996. – 384 с.

### **Аннотація**

#### **ПРОГРАММИРОВАНИЕ УРОЖАЙНОСТИ, ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ И ПОТЕРЬ**

Киндер Н.В., Слинко О.П.

*С целью повышения уровня и эффективности производства продукции растениеводства с позиции системного подхода в статье рассмотрены вопросы разработки комплексной методики программирования урожайности, показателей качества технологических операций и потерь*



## **Abstract**

### **PROGRAMMING PRODUCTIVITY, QUALITY PROCESS OPERATIONS AND WASTE**

N. Kinder, O. Slynko

*In the article the question of development of complex programming techniques yield, quality and loss, from a position of systematic approach to increasing the level and efficiency of crop production*