

УДК 669.715

## ВПЛИВ НЕМЕТАЛЕВИХ ВКЛЮЧЕНЬ НА РІВЕНЬ КОЕРЦИТИВНОЇ СИЛИ ПРИ НЕРУЙНІВНІЙ ОЦІНЦІ ЯКОСТІ ДЕТАЛЕЙ

Локотков О.О., Лепський В.С. магістрanti

(Харківський національний техніческий університет сільського господарства імені Петра Василенка)

Відомості про вплив неметалевих включень на рівень коерцитивної сили (далі  $H_c$ ) є суперечливим. Згідно Неслю,  $H_c$  заліза пропорційна повному об'єму включень  $v$  в ступені  $2/3$ , а енергія їх розмагнічуючого поля в два порядки перевищує енергію поверхневого натягу міждоменних границь (МДГ). Намагніченість навколо великих ( $>0,1$  мкм) включень на відміну від малих неоднорідна, і це приводить до утворення замикаючих доменів, значно знижуючи магнітну енергію структури. Включения діаметром менше 0,1 мкм не утворюють вторинної доменної структури оскільки товщина самої МДГ для заліза має при кімнатній температурі порядок  $\sim 0,1$  мкм. Як приклад Несль розглядає залізо з однорідно розподіленими включениями однакового радіусу  $R$ , що займають 10% об'єму. При  $2R > 0,1$  мкм  $H_c \sim R^{-1}$ , оскільки великі включения грають роль зародків перемагнічування. Якщо ж  $2R < 0,1$  мкм то  $H_c$  росте зі збільшенням  $R$  і  $v$  таким чином:  $H_c \sim (5 \times 10^7 R + 10 \times 9 R^3) v^{2/3}$ . Таким чином, коли дисперсість включень велика,  $H_c$  мала; вона росте з збільшенням їх розмірів і об'ємної частки, досягаючи максимуму  $\sim 8$  кА/м при  $2R \approx 0,1$  мкм, а потім знову падає. В загальному випадку найбільший вплив мають розміри включень порядку товщини МДГ ( $H_{cmax} \approx K/M_s$ ).

Слід враховувати зміну розподілу намагніченості в МДГ і енергію взаємодії включень з  $180^\circ$  межами, яка визначається співвідношенням  $KR^2/A = (R/\delta)^2$ , де  $A$ - обмінний інтеграл. Облік цієї енергії дозволяє оцінювати величину  $H_c$  з матеріальних констант речовини. Магнітостатична взаємодія між частинками приводить до пониження  $H_c$  пропорційно величинам  $r$  і  $M_s$ :  $H_c(r) = H_{c0} M_s (A_p + B r^{5/3} + ..)$ , де  $H_{c0}$  коерцитивна сила за відсутності взаємодії. Коєфіцієнти  $A$ ,  $B$  і інші відповідні дипольному, квадропольному і т.д. взаємодії частинок, екстремальним чином залежать від їх орієнтації і розташування; в випадках високої симетрії  $A > 0$ , а в решті випадків  $A < 0$ . Вплив взаємодії виявляється в зміні коефіцієнта (анізотропії форми для частинок з паралельно-полярними осями) і, в зміні намагніченості при обертанні векторів  $M_s$  в залежності від розділення частинок (для непаралельних сфероїдів). З переважанням анізотропії форми, тобто при малій напруженості поля анізотропії,  $H_c \sim M_s$ , і тому  $H_c$  сильно залежить від  $r$ . При домінуванні магнітокристалічної анізотропії  $H_c \sim -M_s$  і залежить від густини упаковки слабо. На матеріалах для постійних магнітів експериментально підтверджено, що за наявності анізотропії форми  $H_c$  із збільшенням  $r$  знижується а при кристалічній анізотропії вона залишається постійною. Підвищення густини упаковки супроводжується збільшенням критичного розміру однодоменних частинок пропорційно  $(1-r)^{1/2}$ .

### Список використаних джерел

1. Разработка методики автоматизированного подсчета количества неметаллических включений в стали при оценке качества изделий / В.М. Власовец, В.Г. Ефременко, В.Н. Заец// Вестник ХНТУСХ им П. Василенка – Харьков: 2014. – С 266-274.